

**Techniques des essais à haute tension –
Mesures des décharges partielles**

**High-voltage test techniques –
Partial discharge measurements**

CORRIGENDUM 1

Page 48

Tableau 3 – Essais nécessaires pour les
systèmes de mesure

Titre de la première colonne

Au lieu de:
Essai de type

Lire:
Type d'essai

Dernière colonne: Essai de contrôle des
caractéristiques

*Supprimer le signe X pour Détermination
de $Z(f)$*

Page 49

Table 3 – Tests required for measuring
systems

Last column: Performance check

Delete the sign X for Determination of $Z(f)$