

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62026-3
Edition 3.0 2014-08

Low-voltage switchgear and controlgear –
Controller-device interfaces (CDIs) –

Part 3: DeviceNet

IEC 62026-3
Édition 3.0 2014-08

Appareillage à basse tension – Interfaces
appareil de commande-appareil (CDI) –

Partie 3: DeviceNet

CORRIGENDUM 1

**5.2.4.4.2 Communication faulted
message protocols**

*Delete, in the second existing paragraph,
"Error! Reference source not found."*

**5.2.4.4.2 Protocoles de messages de
défaut de communication**

*Supprimer, dans le deuxième alinéa
existant, "Error! Reference source not
found."*

**5.2.4.5.3 Identify response message –
Multicast protocol**

*Delete, in the first existing paragraph,
"Error! Reference source not found."*

**5.2.4.5.3 Message de réponse
"identification" – Protocole
multidestinataire**

*Supprimer, dans le premier alinéa
existant, "Error! Reference source not
found."*

**5.2.7 Duplicate MAC ID detection
protocol**

*Replace "Error! Reference source not
found." by the following:*

**5.2.7 Protocole de détection de
duplication d'adresse MAC ID**

*La correction concerne l'anglais
seulement.*

IDENTIFIER BITS											MESSAGE ID MEANING
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
1	0	MAC ID					Group 2 message ID		Group 2 messages		
1	0	Destination MAC ID					1	1	1	Duplicate MAC ID check message	

IEC

Figure 35 – Duplicate MAC ID check CAN identifier field